

Внимание

участников II областной олимпиады по 3D технологиям!

Основные правила техники безопасности:

1. Участник не должен самостоятельно включать и выключать оборудование из розеток;
2. При поиске и устранении неисправностей, самостоятельно не исправлять их, а только сообщить старшему по аудитории;
3. Запуск печати производить после разрешения старшего по аудитории;
4. Все нагревающееся оборудование должно находиться отдельно от других предметов;
5. Расходные материалы должны находиться отдельно от других предметов;
6. Колющие и режущие инструменты должны находиться отдельно от других предметов;
7. Колющие и режущие инструменты должны передаваться другим людям острыми концами к себе;
8. Все инструменты и измерительные принадлежности используются только по назначению;
9. На рабочем месте должен быть порядок;
10. При временном покидании аудитории предупреждается старший по аудитории;
11. Если команда целиком покидает аудиторию, то необходимо выключение всего электрооборудования, все работы, в том числе незаконченные, сдаются старшему по аудитории.